

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๑๕/ว ๕๙๗๕



ที่ว่าการอำเภอลับแล

ถนนศรีพนมมาศ อต ๕๓๑๓๐

๒๒

ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหลังสถานการณ์อุทกภัย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๓๐

ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอลับแลได้รับหนังสือจากจังหวัดอุดรดิตถ์ กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง และเกิดความเสียหาย ต่อโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค รวมถึงระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบประปาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งด้านแหล่งน้ำดิบ โครงสร้าง ตลอดจนการจ่ายน้ำประปา ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ให้บริการ ประชาชนได้อย่างปกติ เพื่อให้การแก้ไข พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหรือระบบประปาหลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ให้บริการประชาชน ตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหลังสถานการณ์อุทกภัย เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปา

๑.๑ ด้านแหล่งน้ำ

(๑) ด้านกายภาพ : ตรวจสอบสภาพแหล่งกักเก็บน้ำดิบ หากพบว่าได้รับความเสียหาย มีการทรุดตัว แตก ร้าว การพังทลายของดินลงในแหล่งน้ำดิบ ควรดำเนินการแก้ไขทันที

(๒) ด้านคุณภาพ : สังเกตน้ำมีความขุ่น หรือสีเปลี่ยนไปหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการ ผลิตน้ำประปา

๑.๒ ด้านโครงสร้าง

(๑) ระบบประปา

๑.๑) ตรวจสอบระบบมอเตอร์และระบบไฟฟ้าของเครื่องปั้มน้ำ ไม่ให้มีความชื้น หากพบความผิดปกติ ให้แก้ไขก่อนเปิดเครื่องปั้มน้ำ

๑.๒) สังเกตแรงดันของน้ำว่าลดลงหรือไม่ เพราะอาจมีการรั่วซึมของระบบท่อ

๑.๓) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

๑.๔) หากพบถังน้ำใสมีรอยร้าว ร้าว แตก ให้ดำเนินการแก้ไขทันที

(๒) ระบบจ่ายน้ำ : ตรวจสอบระบบท่อน้ำที่มีการรั่ว ร้าว แตกหักหรือมีสิ่งสกปรก ดิน โคลนเข้าไปอุดตันที่จุดใดบ้าง

๑.๓ การปรับปรุง

(๑) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ตามปกติ และดูแลบริเวณโดยรอบ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ

/ (๒) ล้างทำความสะอาด...

(๒) ล้างทำความสะอาดถังทั้งหมด และสังเกตระบบท่อซีมกลับเข้าไปในถังน้ำหรือไม่ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกต่าง ๆ

(๓) เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ การเฝ้าระวัง

(๑) ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบประปา ให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ ที่ปลายท่อ ปริมาณ ๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำให้ใช้งานได้ปกติ

๒. ระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ให้สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างปกติ เว้นแต่ กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาชำรุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการฯ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้เสมอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑

๒.๒ ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ให้สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างปกติ

ในการนี้ จึงขอแจ้งแนวทางการสำรวจความเสียหาย ฟันฟู และปรับปรุง ระบบประปา หลังสถานการณ์อุทกภัยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการสำรวจ ความเสียหาย ฟันฟู และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านฯ และคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านฯ ได้จาก QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุระรุช จันทรงาม)
นายอำเภอลี้

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๓๐



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐



๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหลังสถานการณ์อุทกภัย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๗๗๕

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง และเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค รวมถึงระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบประปาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งด้านแหล่งน้ำดิบ โครงสร้าง ตลอดจนการจ่ายน้ำประปา ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ให้บริการประชาชนได้อย่างปกติ

เพื่อให้การแก้ไข พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหรือระบบประปาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ให้บริการประชาชนตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหลังสถานการณ์อุทกภัย เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปา

๑.๑ ด้านแหล่งน้ำ

(๑) ด้านกายภาพ : ตรวจสอบสภาพแหล่งกักเก็บน้ำดิบ หากพบว่าได้รับความเสียหาย มีการทรุดตัว แตก ร้าว การพังทลายของดินลงในแหล่งน้ำดิบ ควรดำเนินการแก้ไขทันที

(๒) ด้านคุณภาพ : สังเกตน้ำมีความขุ่น หรือสีเปลี่ยนไปหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา

๑.๒ ด้านโครงสร้าง

(๑) ระบบประปา

๑.๑) ตรวจสอบระบบมอเตอร์และระบบไฟฟ้าของเครื่องปั้มน้ำ ไม่ให้มีความชื้น หากพบความผิดปกติ ให้แก้ไขก่อนเปิดเครื่องปั้มน้ำ

๑.๒) สังเกตแรงดันของน้ำว่าลดลงหรือไม่ เพราะอาจมีการรั่วซึมของระบบท่อ

๑.๓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

๑.๔) หากพบถึงน้ำใสมีรอยร้าว ร้าว แตก ให้ดำเนินการแก้ไขทันที

(๒) ระบบจ่ายน้ำ : ตรวจสอบระบบท่อน้ำที่มีการรั่ว ร้าว แตกหักหรือมีสิ่งสกปรกดิน โคลนเข้าไปอุดตันที่จุดใดบ้าง

๑.๓ การปรับปรุง

(๑) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ตามปกติ และดูแลบริเวณโดยรอบให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ

/ (๒) ล้างทำความสะอาด...

(๒) ล้างทำความสะอาดถังทั้งหมด และสังเกตระบบท่อซีมกลับเข้าไปในถังน้ำหรือไม่ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ

(๓) เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ การเฝ้าระวัง

(๑) ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบประปา ให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ ที่ปลายท่อ ปริมาณ ๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำให้ใช้งานได้ปกติ

๒. ระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างปกติ เว้นแต่กรณีที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาชำรุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการฯ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้เสมอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑

๒.๒ ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างปกติ

จังหวัดอุดรธานีได้พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งแนวทางการสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหลังสถานการณ์อุทกภัยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านฯ และคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านฯ ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๗๗๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่รับ 10 669

วันที่ 11 ธ.ค. 2568

เวลา

☐ บ. ☐ บ. ☒ ส. ☐ ก. ☐ ก. ☐ ก.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหลังสถานการณ์อุทกภัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๒. คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง และเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค รวมถึงระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบประปาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งด้านแหล่งน้ำดิบ โครงสร้าง ตลอดจนการจ่ายน้ำประปา ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ให้บริการประชาชนได้อย่างปกติ

เพื่อให้การแก้ไข พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหรือหรือระบบประปาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน ตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางการสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหลังสถานการณ์อุทกภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การสำรวจความเสียหาย พื้นฟู และปรับปรุงระบบประปา

๑.๑ ด้านแหล่งน้ำ

(๑) ด้านกายภาพ : ตรวจสอบสภาพแหล่งกักเก็บน้ำดิบ หากพบว่าได้รับความเสียหาย มีการทรุดตัว แตก ร้าว การพังทลายของดินลงในแหล่งน้ำดิบ ควรดำเนินการแก้ไขทันที

(๒) ด้านคุณภาพ : สังเกตน้ำมีความขุ่น หรือสีเปลี่ยนไปหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา

๑.๒ ด้านโครงสร้าง

(๑) ระบบประปา

๑.๑) ตรวจสอบระบบมอเตอร์และระบบไฟฟ้าของเครื่องปั้มน้ำ ไม่ให้มีความชื้น หากพบความผิดปกติ ให้แก้ไขก่อนเปิดเครื่องปั้มน้ำ

๑.๒) สังเกตแรงดันของน้ำว่าลดลงหรือไม่ เพราะอาจมีการรั่วซึมของระบบท่อ

๑.๓) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

๑.๔) หากพบถึงน้ำใสมีรอยร้าว ร้าว แตก ให้ดำเนินการแก้ไขทันที

(๒) ระบบจ่ายน้ำ : ตรวจสอบระบบท่อว่ามีการรั่ว ร้าว แตกหักหรือมีสิ่งสกปรก ดิน โคลนเข้าไปอุดตันที่จุดใดบ้าง

๑.๓ การปรับปรุง

(๑) ปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ตามปกติ และดูแลบริเวณโดยรอบ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ

/ (๒) ล้างทำความสะอาด ...

(๒) ล้างทำความสะอาดถังทั้งหมด และสังเกตระบบท่อซึมกลับเข้าไปในถังน้ำหรือไม่ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกต่าง ๆ

(๓) เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ การเฝ้าระวัง

(๑) ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบประปา ให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ ที่สายท่อ ปริมาณ ๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำให้ใช้งานได้ปกติ

๒. ระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างปกติ เว้นแต่ กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาชำรุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการฯ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้เสมอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑

๒.๒ ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการยกเว้น การปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา หมู่บ้านให้สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

บัญชีแนบท้าย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/วส๗๗๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. จังหวัดนราธิวาส
๒. จังหวัดยะลา
๓. จังหวัดปัตตานี
๔. จังหวัดสงขลา
๕. จังหวัดสตูล
๖. จังหวัดพัทลุง
๗. จังหวัดตรัง
๘. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๗๗๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. แนวทางการสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟู และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านฯ



๒. คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านฯ



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th