



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสลับแล

เลขที่รับ 1074

วันที่ 8 ก.ค. 67

เวลา

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๖

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ แจ้งว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ในประเด็นเด็กนักเรียนถูกไฟดูดทำน้ำเย็นตุนจนเสียชีวิตนั้น นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศาลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ ประสานการดำเนินงานดังกล่าวกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุดรดิตถ์ทุกสังกัด และจากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าในส่วนของสถานศึกษาจะมีการออกดำเนินการสำรวจและตรวจสอบฯ สถานศึกษาในห้วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยใช้แบบฟอร์มการสำรวจ ดังนี้

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบสถานศึกษาในอำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา และอำเภอทองแสนขัน (ผู้ประสานงาน นายวิชณุ บุญศิริ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองอุดรดิตถ์ โทร. ๐๔๖-๘๘๖-๖๖๕๓)

๒. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์ รับผิดชอบสถานศึกษาในเขตอำเภอเมือง อำเภอสลับแล อำเภอดรอน อำเภอปากท่า และอำเภอพิชัย (ผู้ประสานงาน นายปรีชา ภูสมบัติขจร ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์ โทร. ๐๘๙-๗๐๓-๒๖๖๘)

๓. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. จำนวน ๑๔๖ แห่ง (ผู้ประสานงาน นางสุทิน แก้วรอด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐๘๖-๙๓๗-๙๔๕๖)

ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบ และอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นด้วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว-๘๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป



จังหวัดอุดรดิตถ์
กรกฎาคม ๒๕๖๗
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสลับแล

ที่ อต. ๐๐๒๓.๑๕/ว 393 วันที่ 8 ก.ค. 67

รับ นายเทศมนตรีตำบล กอนนบ่

นายก อบต. กอนนบ่

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗

(นางสาวแอนริสา นนธิวงษ์)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปฏิบัติงาน)
๘ ก.ค. 67



ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว ๘๕๔

เลขที่รับ..... 4941
วันที่..... 28 มิ.ย. 2567
เรื่อง.....
☐ บก. ☐ บค. ☒ สส. ☐ กม. ☐ กง. ☐ บป.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์
หมู่ ๒ ตำบลคันทะเนา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในสถานศึกษา

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ในประเด็นเด็กนักเรียนถูกไฟตู้ทำน้ำเย็นดูดจนเสียชีวิตนั้น นายศิริวัฒน์ บุพบาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ ประสานการดำเนินงานดังกล่าวกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุดรดิตถ์ทุกสังกัด

ขอเรียนว่าจากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าในส่วนของสถานศึกษาจะมีการออกดำเนินการสำรวจและตรวจสอบฯ สถานศึกษาในหัวระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยใช้แบบฟอร์มการสำรวจ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบสถานศึกษาในอำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด อำเภอน้ำโสม และอำเภอทองแสนขัน (ผู้ประสานงาน นายวิษณุ บุญศิริ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองอุดรดิตถ์ โทร. ๐๙๖-๘๙๖-๖๖๕๓)

๒. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์ รับผิดชอบสถานศึกษาในเขตอำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอปากท่า และอำเภอพิชัย (ผู้ประสานงาน นายปรีชา ภูสมบัติขจร ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์ โทร. ๐๘๙-๗๐๓-๒๔๖๘)

๓. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบท. จำนวน ๑๔๖ แห่ง (ผู้ประสานงาน นางสุพิน แก้วรอด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐๘๖-๙๓๗-๙๔๕๖)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน แจ้งสถานศึกษาในสังกัดของท่านทราบ และอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสัจจา ฝ่ายคำตา)
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๒ ๙๒๗๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๒ ๙๒๗๒

“เรียนดี มีความสุข”

บัญชีรายชื่อแบบท้ายหนังสือ ศรจ.อต. ที่ ศธ๐๒๑๓๐/ว๘๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์ เขต ๑
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์ เขต ๒
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุดรดิตถ์
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๗. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายงานการตรวจสอบไฟฟ้าในสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา..... ระดับ [] อนุบาล [] ประถม [] มัธยม [] วิทยาลัย

สถานที่ตั้ง..... ตรวจสอบวันที่

1. อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด

1.1 ตู้จำหน่ายน้ำเย็น จำนวน.....ตู้

1.2 เสาโคมไฟถนนที่เป็นโลหะ

☐ มี

☐ ไม่มี

1.3 โครงสร้างหลังคาที่เป็นโลหะ

☐ มี

☐ ไม่มี

1.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ำ

☐ มี

☐ ไม่มี

2. ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ตามข้อ 1 และระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

2.1 ตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว

☐ ไม่พบไฟฟ้ารั่ว

☐ จุดที่มีไฟฟ้ารั่วได้แก่.....

2.2 ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่ว (RCD) ในวงจรที่จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์

☐ ไม่มีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่ว (RCD)

☐ มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่ว (RCD) สำหรับ.....

☐ ติดตั้ง RCD แต่ยังไม่เพียงพอ ควรติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับ.....

2.3 ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า, ความเหมาะสมของการเดินสายไฟฟ้าบริเวณอุปกรณ์

☐ ปกติ

☐ จุดบกพร่องที่พบ.....

2.4 ตรวจสอบจุดต่อสายต่าง ๆ บริเวณอุปกรณ์

☐ ปกติ

☐ จุดต่อหลวม

☐ เทปพันสายไฟเสื่อมสภาพ

2.5 ตรวจสอบการต่อสายดิน ของอุปกรณ์ (ควรมีลักษณะเป็นการต่อสายดินของอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับเสาเดินของระบบไฟฟ้า ในท่านองเดียวกับปลั๊ก 3 ขา)

จุดบกพร่องที่พบ.....

3. การดำเนินการแก้ไขโดยทีมผู้ตรวจ

☐ แก้ไขไฟฟ้ารั่ว

☐ บำรุงรักษาจุดต่อสายไฟฟ้า

☐ ติดตั้ง RCD (สถานศึกษาเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์)

☐ อื่น ๆ ได้แก่.....

4. ข้อเสนอแนะ

☐ ควรติดตั้ง RCD เพิ่มเติม

☐ ควรเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ

☐ ควรปรับปรุงสายดินให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ☐ ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้ง RCD ควรตรวจสอบไฟฟ้ารั่วด้วยไขควงเช็คไฟเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน

☐ อื่น ๆ ได้แก่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(.....)

สังกัด.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าทีมตรวจ

(.....)

สังกัด.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....